

Номер документа	Дата составления
№ 6	19.03.2019

АКТ о выявленных дефектах оборудования

Место нахождение оборудования: Московская область г. Раменское, ул. Крымская д.5, подъезд №1
(адрес нахождения оборудования)

Лифт 630 кг зав.№300445

Эксплуатирующая
организация

ООО «МОИС Эксплуатация»
(наименование)

Обслуживающая
организация

ООО «ОСК МИТОЛ»
(наименование)

В процессе эксплуатации лифта обнаружены следующие дефекты: *вследствие вандальных (хулиганских) действий была повреждена кабина, а именно: погнута верхняя балка, подвижная отводка, погнуты шпильки крепления каретки и сама каретка, вырвано из посадочного места правая сторона крепления верхней балки*

Для устранения выявленных дефектов будет произведен ремонт дверей и её составляющих кабины лифта

Представитель эксплуатирующей организации

Представитель обслуживающей организации





(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ООО «ОСК МИТОЛ»
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ПРИКАЗ № 1-ПЗ РАЕВ ЮА
"19" 03 2019 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » марта 20 19 г.